Equipos utilizados y ajuste de los parametros

Para saber los parametros correctos que debemos seguir a la hora de aplicar la pintura seguiremos las indicaciones de la ficha tecnica de la pintura.

En este caso usaremos una pistola hvlp y de gravedad, con lo cual usaremos una boquilla de 1,4 mm y 0,7 bares de presion.

Una vez demos la primera mano de pintura tendremos que esperar 10 minutos hasta aplicar la siguiente.

En el momento de acabar de pintarlo, lo podremos secar mediante rayos infrarrojos. Si los rayos son de onda media estara 15 minutos secando y si son rayos de onda corta, 10 minutos.